



# ООО "ЭЛЕКТРОСВЯЗЬПРОВОД"

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

## Акт

### Выполненных работ на лифте

Мы, нижеподписавшиеся, представители

От Заказчика г. инженер УК "Дружба" Лосев А.В.  
От исполнителя нач. деп-та ООО "ЭлектросвязьПровод" Семин В.В.

Составили настоящий, по результатам проведённых работ, по устранению выявленных замечаний в результате проведённого периодического технического освидетельствования Лифта рег. (зав.) № 106420; 106421 в феврале 2018 года.

№ п/п	Адрес	Регистрационный номер лифта	Выявленный дефект	Итоговый результат
1	Ул. Дружбы, д.5, п.1 (гр)	106420	Заменить вкладыши башмаков противовеса	Устранено
			восстановить работоспособность табло в кабине лифта	Снято с производства, аналог отсутствует.
			установить защитный кожух на редукторе привода ДК	Устранено
			Доосветить шахту лифта	Устранено
			Заполнить журнал проведения ТО в соответствии с требованиями	Устранено
2	Ул. Дружбы, д.5, п.2 (гр)	106421	Заменить вкладыши башмаков противовеса,	Устранено
			восстановить работоспособность табло в кабине лифта,	Снято с производства, аналог отсутствует.
			отрегулировать реверс ДК	Устранено
			Заполнить журнал проведения ТО в соответствии с требованиями	Устранено
			установить защитный кожух на ЭМТ гл. привода	
			отрегулировать эл. Замок большой створки ДШ 2 эт.	

Ответственный исполнитель электромеханик по лифтам

Ворожанин В.В.


Члены комиссии

От Заказчика

От исполнителя

А. Мосеев А.

Семин



Дата « 5 » марта 2018 г.